

NYA ROSTFRIA MANTÅGSFÖTTER

På vår Scanmar 33 bytte vi för två år sedan mantågsfoten på styrbord. I höstas upptäckte jag ytterligare en som är sprucken.

Nu har jag beställt 8 st nya rostfria fötter av Benn's. Pris ca 200:-/st.

Benn's har flyttat till Saltsjö-Boo, vid avfarten till Orminge. Tl 08-556 147 00.

När vi ses på vårträffen kan ni få se hur det blev.

Hälsningar

Johan Wahlgren
Aniara 421

SKADADE SPRIDARE

När vi tog av masten i höstas gick jag igenom alla delar i riggen. Jag upptäckte då 3 sprickor på styrbords spridare, ca 5 mm långa.

Jag har talat med Per Skoglund på Benn's om vad som kan ha givit upphov till sprickbildningen.

1. Slör i hård vind. Då uppstår stor belastning på spridarna då storseglet trycker dem framåt.
2. Segling i hård vind och slack i lä. Spridaren kan då "pumpa" och detta kan ge sprickor.

Benns har nu kapat spridarna och borrar nytt hål för sprinten. Enligt deras uppfattning kan spridarna kapas en gång utan att det skall vara några problem.

Johan Wahlgren, Aniara 421