

1998-04-21

2.5 Missfärgad plast

När min Scanmar blivit en 10 - 15 år hände det sig att plasten blev gul/ brun missfärgad på friborden i fören och aktern av båten. Jag provade med många olika medel, inklusive rubbing men allt hade ganska dålig effekt. Så hittade jag Y-10 på Watski och vips gick det som en dans - ja inte helt som i reklamen men nästan.

Missfärgningen har fortfarande flera år efter behandlingen inte kommit tillbaks. Y-10 rekommenders.

Leif Hedman, Sc33 SWE92, DANDINE